

MACHINES DU NOUVEAU TYPE C
46C et 66C

Avis n° 12
Avril 59

A partir de la machine 46
No 46204 exp. le 20.4.59:

A partir de la machine 66
No 80415 exp. le 20.4.59:

Les boîtes à vitesses sont du type C remplaçant les types B livrés jusqu'alors.

Le No de la plaque de la machine porte l'indication C5...6...7...etc, "C" étant le nouveau type et 5,6,7,etc. la numérotation de la série. Par exemple la 5e depuis le début des 66 (66A) automne 1957.

Les boîtes à vitesses C sont entièrement différentes des boîtes à vitesses du type B (spécialement renforcées pour les monoaxes 12 CV diesel). Les autres changements sont minimes, voir insignifiants.

Les catalogues des pièces de rechange des types 46 et 66, valables pour les séries B, prévoient déjà les nouvelles pièces pour les types C.

Les planches de la boîte à vitesses ont la plupart des pièces avec 2 numéros, celui de la série B et le nouveau numéro(66C) avec l'indication 66C entre parenthèse.

Ces catalogues ayant été faits avant la mise au point définitive de la nouvelle boîte du type C, les numéros ne sont pas tous juste d'une part, et d'autre part des erreurs et des oublis ont été faits.

Nous avons préparé à l'intention de nos agents:

Des catalogues 46C et 66C du nouveau type, corrigés à la main qui indiquent:

- 1) en rouge les nouveaux numéros valables pour les types C seulement
- 2) en bleu les numéros et pièces oubliées ou fausses, valables pour les types B et C
- 3) les numéros inchangés sont valables pour les types B et C

Les catalogues corrigés ont une bande jaune au dos et l'indication

TYPE C

Nous demandons instamment à Messieurs nos Représentants généraux et Agents de pourvoir leurs services de pièces de rechange et ceux de leurs agents et vendeurs de ces nouveaux catalogues, pour éviter des erreurs de commandes de pièces.

Nous les prions toutefois d'agir avec une certaine parcimonie et avec un certain discernement, ces catalogues corrigés étant onéreux à faire.

Les machines continueront à être livrées avec les catalogues 46 et 66 habituels non corrigés.

NB. Pour éviter une maladresse possible au montage nous avons changé le module des engrenages des boîtes à vitesses du type C.

Il n'est donc pas possible de monter des engrenages du type C dans une boîte du type B et vice-versa.

PANCHAUD & C^{ie}
MOTOCULTEURS S.A.
CHARLEVAL (B.D.R.)

DATE
DESS.
VISA

12.3.60